

석면조사 및 측정

석면비산측정 결과보고서

- 장성실업고 교사동 지정폐기물 철거공사 -


 **한국안전환경컨설팅(주)**
Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

장성실업고등학교





범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm ³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 8:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 8:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

비 고

[별첨3] 측정 사진

			
<p>*1. 폐기물보관지점1</p>	<p>*2. 폐기물보관지점2</p>		

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청

